

Отчет о Деталях Автомобиля

Kia Seltos 2023 1.5L IVT Роскошная версия

Основная Информация

Марка	Kia
Пробег	13,000 km
Цвет	Белый
Первая регистрация	2024-01-01
Количество передач	1

Изображения Автомобиля





Состояние Автомобиля

1. Правая нижняя балка, Правый порог кузова, Деформация внешней стороны, Трещины на внутренней стороне (не связано с ДТП). 2. Рейка сиденья водителя, Направляющие и каркас водительского сиденья, Следы демонтажа. 3. Подводное сиденье, Направляющие и каркас переднего пассажирского сиденья, Следы демонтажа. 4. Обивка потолка салона, Деформация, Загрязнение. 5. Передний бампер, Повреждение царапиной. 6. Задний бампер, Повреждение царапиной. 7. Левая передняя дверь, Повреждение царапиной, Деформация. 8. Правая передняя дверь, Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт. 9. Левая задняя дверь, Царапина. 10. Правая задняя дверь, Деформация. 11. Правая задняя боковина, Деформация. 12. Обивка потолка салона, Деформация, Загрязнение.

"●" = Стандартное оборудование

"_" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.

Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.