Informe de Detalles del Vehículo

Honda Elysion 2022 2.0L Edición híbrida de lujo

Información Básica

Marca	**Honda**
Kilometraje	**140,000 km**
Color	**Negro**
Primera matriculación	**2022-06-01**
Número de transferencias	**1**

Imágenes del Vehículo



















Condición del Vehículo

1. Viga lateral del techo izquierdo, Larguero lateral superior izquierdo, Arañazo. 2. Viga lateral inferior izquierda, Estribo izquierdo, Daño por arañazo. 3. Riel deslizante del asiento del conductor principal, Rieles y estructura del asiento del conductor, Señales de desmontaje. 4. Riel deslizante del asiento del pasajero, Rieles y estructura del asiento del pasajero delantero, Señales de desmontaje. 5. Parachoques delantero, Reparación de pintura. 6. Puerta trasera izquierda, Arañazo. 7. Llanta trasera izquierda, Rozadura. 8. Llanta trasera derecha, Rozadura. 9. Aleta delantera izquierda, Desconchón de pintura, Daño por arañazo, Deformación, Señales de desmontaje, Reparación de pintura, Reparación de carrocería.

"●" = Equipamiento de serie

"-" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.