Rapport de Détail du Véhicule

Honda Elysion 2022 2.0L Édition de luxe mixte

Informations de Base

Marque	**Honda**
Kilométrage	**140,000 km**
Couleur	**Noir**
Première immatriculation	**2022-06-01**
Nombre de transferts	**1**

Images du Véhicule



















État du Véhicule

1. Poutre de toit gauche, Longeron latéral supérieur gauche, Rayure. 2. Poutre inférieure gauche, Bas de caisse gauche, Dommage par rayure. 3. Rail coulissant du siège de la voiture principale, Rails et armature du siège conducteur, Traces de démontage. 4. Rail de siège passager, Rails et armature du siège passager avant, Traces de démontage. 5. Pare-chocs avant, Réparation de peinture. 6. Porte arrière gauche, Rayure. 7. Jante arrière gauche, Éraflure. 8. Jante arrière droite, Éraflure. 9. Aile avant gauche, Éclat de peinture, Dommage par rayure, Déformation, Traces de démontage, Réparation de peinture, Réparation de carrosserie.

"●" = Équipement de série

"-" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.