Отчет о Деталях Автомобиля

Honda Elysion 2022 2.0L Смешанная роскошная версия

Основная Информация

Марка	**Honda**
Пробег	**140,000 km**
Цвет	**Черный**
Первая регистрация	**2022-06-01**
Количество передач	**1**

Изображения Автомобиля




















Состояние Автомобиля

1. Левая крыша балка, Левый верхний боковой лонжерон, Царапина. 2. Левая нижняя балка, Левый порог кузова, Повреждение царапиной. 3. Рейка сиденья водителя, Направляющие и каркас водительского сиденья, Следы демонтажа. 4. Подводное сиденье, Направляющие и каркас переднего пассажирского сиденья, Следы демонтажа. 5. Передний бампер, Ремонт лакокрасочного покрытия. 6. Левая задняя дверь, Царапина. 7. Левый задний колесный диск, Потёртость. 8. Правый задний колесный диск, Потёртость. 9. Левое переднее крыло, Скол краски, Повреждение царапиной, Деформация, Следы демонтажа, Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт.

"●" = Стандартное оборудование

"-" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.