

Informe de Detalles del Vehículo

Honda Accord 2023 Afilado ·T Mover 260TURBO

Versión de disfrute inteligente

Información Básica

Marca	Honda
Kilometraje	46,000 km
Color	Negro
Primera matriculación	2023-09-01
Número de transferencias	0

Imágenes del Vehículo





Condición del Vehículo

1. Estribo derecho, Daño por arañazo. 2. Rieles y estructura del asiento del conductor, Señales de desmontaje. 3. Rieles y estructura del asiento del pasajero delantero, Señales de desmontaje. 4. Panel lateral trasero izquierdo, Rozadura, Deformación. 5. Panel lateral trasero derecho, Deformación. 6. Piso de carrocería, Deformación.

"●" = Equipamiento de serie

"_" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.