

Отчет о Деталях Автомобиля

Honda Accord 2023 Острый ·Т Двигаться
260TURBO Умная версия

Основная Информация

Марка	Honda
Пробег	46,000 km
Цвет	Черный
Первая регистрация	2023-09-01
Количество передач	0

Изображения Автомобиля





Состояние Автомобиля

1. Правый порог кузова, Повреждение царапиной. 2. Направляющие и каркас водительского сиденья, Следы демонтажа. 3. Направляющие и каркас переднего пассажирского сиденья, Следы демонтажа. 4. Левая задняя боковина, Потёртость, Деформация. 5. Правая задняя боковина, Деформация. 6. Днище кузова, Деформация.

"●" = Стандартное оборудование

"_" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.

Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.