

Informe de Detalles del Vehículo

Toyota Levin 2023 Doble motor 1.8L Edición de lujo

Información Básica

Marca	Toyota
Kilometraje	14,000 km
Color	Blanco
Primera matriculación	2023-10-01
Número de transferencias	1

Imágenes del Vehículo







Condición del Vehículo

1. Riel deslizante del asiento del conductor principal, Rieles y estructura del asiento del conductor, Señales de desmontaje. 2. Riel deslizante del asiento del pasajero, Rieles y estructura del asiento del pasajero delantero, Señales de desmontaje. 3. Capó, Capó, Desconchón de pintura, Arañazo. 4. Parachoques delantero, Daño por arañazo. 5. Parachoques trasero, Daño por arañazo. 6. Puerta delantera izquierda, Desconchón de pintura, Arañazo. 7. Puerta delantera derecha, Desconchón de pintura, Arañazo. 8. Puerta trasera izquierda, Arañazo. 9. Puerta trasera derecha, Desconchón de pintura. 10. Tapa del maletero, Tapa del maletero, Reparación de pintura, Reparación de carrocería. 11. Aleta delantera derecha, Arañazo. 12. Panel lateral trasero izquierdo, Arañazo. 13. Panel lateral trasero derecho, Arañazo. 14. Parabrisas, Picadura por impacto. 15. Faro delantero derecho, Arañazo. 16. Piloto trasero izquierdo, Arañazo.

"●" = Equipamiento de serie

"-" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.