

Rapport de Détail du Véhicule

Toyota Levin 2023 Double moteur 1.8L Version de luxe

Informations de Base

Marque	Toyota
Kilométrage	14,000 km
Couleur	Blanc
Première immatriculation	2023-10-01
Nombre de transferts	1

Images du Véhicule







État du Véhicule

1. Rail couissant du siège de la voiture principale, Rails et armature du siège conducteur, Traces de démontage. 2. Rail de siège passager, Rails et armature du siège passager avant, Traces de démontage. 3. Capot, Capot, Éclat de peinture, Rayure. 4. Pare-chocs avant, Dommage par rayure. 5. Pare-chocs arrière, Dommage par rayure. 6. Porte avant gauche, Éclat de peinture, Rayure. 7. Porte avant droite, Éclat de peinture, Rayure. 8. Porte arrière gauche, Rayure. 9. Porte arrière droite, Éclat de peinture. 10. Couvercle de coffre, Couvercle de coffre, Réparation de peinture, Réparation de carrosserie. 11. Aile avant droite, Rayure. 12. Aile arrière gauche, Rayure. 13. Aile arrière droite, Rayure. 14. Pare-brise, Impact. 15. Phare avant droit, Rayure. 16. Feu arrière gauche, Rayure.

-
- "●" = Équipement de série
 - "_" = Non disponible
 - "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.