

Отчет о Деталях Автомобиля

Toyota Levin 2023 Двойной двигатель 1.8L
Роскошная версия

Основная Информация

Марка	Toyota
Пробег	14,000 km
Цвет	Белый
Первая регистрация	2023-10-01
Количество передач	1

Изображения Автомобиля







Состояние Автомобиля

1. Рейка сиденья водителя, Направляющие и каркас водительского сиденья, Следы демонтажа. 2. Подводное сиденье, Направляющие и каркас переднего пассажирского сиденья, Следы демонтажа. 3. Капот, Капот, Скол краски, Царапина. 4. Передний бампер, Повреждение царапиной. 5. Задний бампер, Повреждение царапиной. 6. Левая передняя дверь, Скол краски, Царапина. 7. Правая передняя дверь, Скол краски, Царапина. 8. Левая задняя дверь, Царапина. 9. Правая задняя дверь, Скол краски. 10. Крышка багажника, Крышка багажника, Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт. 11. Правое переднее крыло, Царапина. 12. Левая задняя боковина, Царапина. 13. Правая задняя боковина, Царапина. 14. Лобовое стекло, Скол от удара. 15. Правая передняя фара, Царапина. 16. Левый задний фонарь, Царапина.

"●" = Стандартное оборудование

"-" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.

Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.