

Informe de Detalles del Vehículo


**BMW 3 Series 2021 Segundo cambio 325Li M
Traje nocturno deportivo Yao**

Información Básica

Marca	BMW
Kilometraje	90,100 km
Color	Negro
Primera matriculación	2021-06-01
Número de transferencias	1

Imágenes del Vehículo







Condición del Vehículo

1. Estribo derecho, Daño por arañazo. 2. Rieles y estructura del asiento del conductor, Señales de desmontaje. 3. Rieles y estructura del asiento del pasajero delantero, Señales de desmontaje. 4. Panel lateral trasero izquierdo, Reparación de pintura, Reparación de carrocería.

"●" = Equipamiento de serie

"_" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.