

Отчет о Деталях Автомобиля

BMW 3 Series 2021 Вторичная модификация
325Li M Спортивный ночной костюм

Основная Информация

| | |
|--------------------|------------|
| Марка | BMW |
| Пробег | 90,100 km |
| Цвет | Черный |
| Первая регистрация | 2021-06-01 |
| Количество передач | 1 |

Изображения Автомобиля





Состояние Автомобиля

1. Правый порог кузова, Повреждение царапиной. 2. Направляющие и каркас водительского сиденья, Следы демонтажа. 3. Направляющие и каркас переднего пассажирского сиденья, Следы демонтажа. 4. Левая задняя боковина, Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт.

"●" = Стандартное оборудование

"_ " = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.