

Informe de Detalles del Vehículo

Jetour Freedom 2025 1.5TD Discover

Información Básica

Marca	Jetour
Kilometraje	17,000 km
Color	Negro
Primera matriculación	2025-09-01
Número de transferencias	0

Imágenes del Vehículo







Condición del Vehículo

1. Viga lateral del techo derecho, Larguero lateral superior derecho, Arañazo. 2. Viga lateral inferior izquierda, Estribo izquierdo, Daño por arañazo. 3. Capó, Capó, Arañazo. 4. Parachoques delantero, Daño por arañazo. 5. Parachoques trasero, Daño por arañazo. 6. Puerta delantera izquierda, Desconchón de pintura, Deformación, Arañazo. 7. Puerta trasera izquierda, Arañazo. 8. Puerta trasera derecha, Desconchón de pintura, Deformación, Arañazo. 9. Aleta delantera izquierda, Desconchón de pintura, Daño por arañazo. 10. Aleta delantera derecha, Arañazo. 11. Panel lateral trasero derecho, Arañazo. 12. Parabrisas, Arañazo. 13. Faro delantero izquierdo, Arañazo. 14. Piloto trasero izquierdo, Arañazo. 15. Piloto trasero derecho, Arañazo.

-
- "●" = Equipamiento de serie
- "_" = No disponible
- "○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.