

Отчет о Деталях Автомобиля

Jetour Freedom 2025 1.5TD Discover

Основная Информация

Марка	Jetour
Пробег	17,000 km
Цвет	Черный
Первая регистрация	2025-09-01
Количество передач	0

Изображения Автомобиля







Состояние Автомобиля

1. Правая балка крыши, Правый верхний боковой лонжерон, Царапина.
2. Левая нижняя балка, Левый порог кузова, Повреждение царапиной.
3. Капот, Капот, Царапина. 4. Передний бампер, Повреждение царапиной. 5. Задний бампер, Повреждение царапиной. 6. Левая передняя дверь, Скол краски, Деформация, Царапина. 7. Левая задняя дверь, Царапина. 8. Правая задняя дверь, Скол краски, Деформация, Царапина. 9. Левое переднее крыло, Скол краски, Повреждение царапиной. 10. Правое переднее крыло, Царапина. 11. Правая задняя боковина, Царапина. 12. Лобовое стекло, Царапина. 13. Левая передняя фара, Царапина. 14. Левый задний фонарь, Царапина. 15. Правый задний фонарь, Царапина.

-
- "●" = Стандартное оборудование
"_" = Недоступно
"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.