

# Informe de Detalles del Vehículo

Honda CR-V 2023 240TURBO CVT Frente de tracción en dos ruedas 5 Placa del asiento

## Información Básica

Marca	Honda
Kilometraje	68,000 km
Color	Negro
Primera matriculación	2023-06-01
Número de transferencias	0

## Imágenes del Vehículo





## Condición del Vehículo

1. Lado interior del pilar C derecho, Arañazo. 2. Rieles y estructura del asiento del conductor, Señales de desmontaje. 3. Rieles y estructura del asiento del pasajero delantero, Señales de desmontaje.

"●" = Equipamiento de serie

"\_" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.