

Informe de Detalles del Vehículo

Toyota Corolla 2017 Reforma 1.2T S-CVT GL-i
País V

Información Básica

Marca	Toyota
Kilometraje	70,000 km
Color	Color champán
Primera matriculación	2017-12-01
Número de transferencias	0

Imágenes del Vehículo





Condición del Vehículo

1. Estribo izquierdo, Daño por arañazo, Deformación del lado exterior. 2. Estribo derecho, Daño por arañazo, Deformación del lado exterior. 3. Lado interior del pilar B izquierdo, Arañazo, Abolladura. 4. Rieles y estructura del asiento del conductor, Corrosión, Señales de desmontaje. 5. Rieles y estructura del asiento del pasajero delantero, Corrosión, Señales de desmontaje. 6. Panel lateral trasero izquierdo, Desconchón de pintura, Arañazo, Deformación.

"●" = Equipamiento de serie

"□" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.