

Rapport de Détail du Véhicule

Toyota Corolla 2017 Mise à jour 1.2T S-CVT GL-i
Pays V

Informations de Base

Marque	Toyota
Kilométrage	70,000 km
Couleur	Couleur champagne
Première immatriculation	2017-12-01
Nombre de transferts	0

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Bas de caisse gauche, Dommage par rayure, Déformation du côté extérieur. 2. Bas de caisse droit, Dommage par rayure, Déformation du côté extérieur. 3. Face intérieure du montant B gauche, Rayure, Bosselage. 4. Rails et armature du siège conducteur, Corrosion, Traces de démontage. 5. Rails et armature du siège passager avant, Corrosion, Traces de démontage. 6. Aile arrière gauche, Éclat de peinture, Rayure, Déformation.

-
- "●" = Équipement de série
 - "▬" = Non disponible
 - "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.