

Отчет о Деталях Автомобиля

Toyota Corolla 2017 Модификация 1.2T S-CVT
GL-i Страна В.

Основная Информация

Марка	Toyota
Пробег	70,000 km
Цвет	Цвет шампанского
Первая регистрация	2017-12-01
Количество передач	0

Изображения Автомобиля





Состояние Автомобиля

1. Левый порог кузова, Повреждение царапиной, Деформация внешней стороны. 2. Правый порог кузова, Повреждение царапиной, Деформация внешней стороны. 3. Внутренняя сторона левой стойки В, Царапина, Вмятина. 4. Направляющие и каркас водительского сиденья, Коррозия, Следы демонтажа. 5. Направляющие и каркас переднего пассажирского сиденья, Коррозия, Следы демонтажа. 6. Левая задняя боковина, Скол краски, Царапина, Деформация.

"●" = Стандартное оборудование

"_" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.