

# Отчет о Деталях Автомобиля

Jetour X70 PRO 2023 1.5T DCT Шу Сян 5  
Кресло

## Основная Информация

Марка	Jetour
Пробег	44,000 km
Цвет	Черный
Первая регистрация	2023-10-01
Количество передач	0

## Изображения Автомобиля





## Состояние Автомобиля

1. Направляющие и каркас водительского сиденья, Следы демонтажа.
2. Направляющие и каркас переднего пассажирского сиденья, Следы демонтажа.
3. Капот, Деформация, Царапина.
4. Передний бампер, Скол краски, Потёртость.
5. Задний бампер, Потёртость.
6. Левая передняя дверь, Скол краски, Деформация, Коррозия, Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт, Царапина.
7. Правая передняя дверь, Скол краски, Деформация, Царапина.
8. Левая задняя дверь, Скол краски, Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт, Деформация, Царапина.
9. Правая задняя дверь, Царапина.
10. Крышка багажника, Царапина.
11. Левое переднее крыло, Царапина.
12. Правое переднее крыло, Царапина.
13. Левая задняя боковина, Царапина.
14. Правая задняя боковина, Царапина.
15. Лобовое стекло, Скол от удара.
16. Левая передняя фара, Пятно от воды.
17. Правая передняя фара, Царапина.
18. Левый задний фонарь, Царапина.
19. Правый задний фонарь, Царапина.

---

"●" = Стандартное оборудование

"▬" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.  
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.