

Informe de Detalles del Vehículo


Jetour X70 PLUS 2022 1.6T DCT Tierra Pro 5 Asiento

Información Básica

Marca	Jetour
Kilometraje	35,000 km
Color	Blanco
Primera matriculación	2022-07-01
Número de transferencias	0

Imágenes del Vehículo







Condición del Vehículo

1. Estribo izquierdo, Daño por arañazo. 2. Estribo derecho, Daño por arañazo, Corrosión, Deformación del lado exterior. 3. Parachoques delantero, Rozadura. 4. Parachoques trasero, Daño por arañazo. 5. Puerta delantera izquierda, Deformación, Arañazo. 6. Puerta delantera derecha, Arañazo. 7. Puerta trasera izquierda, Deformación, Rozadura. 8. Puerta trasera derecha, Arañazo. 9. Aleta delantera izquierda, Deformación. 10. Aleta delantera derecha, Deformación, Rozadura. 11. Panel lateral trasero izquierdo, Arañazo. 12. Piloto trasero derecho, Arañazo. 13. Asiento del conductor, Desgaste.

-
- "●" = Equipamiento de serie
- "_" = No disponible
- "○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.