

Rapport de Détail du Véhicule


Jetour X70 PLUS 2022 1.6T DCT La terre Pro 5
Siège

Informations de Base

Marque	Jetour
Kilométrage	35,000 km
Couleur	Blanc
Première immatriculation	2022-07-01
Nombre de transferts	0

Images du Véhicule







État du Véhicule

1. Bas de caisse gauche, Dommage par rayure. 2. Bas de caisse droit, Dommage par rayure, Corrosion, Déformation du côté extérieur. 3. Pare-chocs avant, Éraflure. 4. Pare-chocs arrière, Dommage par rayure. 5. Porte avant gauche, Déformation, Rayure. 6. Porte avant droite, Rayure. 7. Porte arrière gauche, Déformation, Éraflure. 8. Porte arrière droite, Rayure. 9. Aile avant gauche, Déformation. 10. Aile avant droite, Déformation, Éraflure. 11. Aile arrière gauche, Rayure. 12. Feu arrière droit, Rayure. 13. Siège conducteur, Usure.

-
- "●" = Équipement de série
- "_" = Non disponible
- "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.