Informe de Detalles del Vehículo

Toyota Levin 2023 Doble motor 1.8L Edición de lujo


Información Básica

Marca	**Toyota**
Kilometraje	**70,000 km**
Color	**Blanco**
Primera matriculación	**2023-09-01**
Número de transferencias	**1**

Imágenes del Vehículo











Condición del Vehículo

1. Mamparo cortafuegos, Deformación. 2. Viga lateral del techo derecho, Larguero lateral superior derecho, Deformación. 3. Viga lateral inferior derecha, Estribo derecho, Deformación del lado exterior. 4. Riel deslizante del asiento del conductor principal, Rieles y estructura del asiento del conductor, Señales de desmontaje. 5. Riel deslizante del asiento del pasajero, Rieles y estructura del asiento del pasajero delantero, Señales de desmontaje. 6. Panel lateral trasero derecho, Deformación. 7. Piso de carrocería, Deformación.

"●" = Equipamiento de serie

"-" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.