

Informe de Detalles del Vehículo

Hyundai ix25 2019 1.6L Modelo conmemorativo inteligente automático

Información Básica

Marca	Hyundai
Kilometraje	121,000 km
Color	Blanco
Primera matriculación	2019-03-01
Número de transferencias	0

Imágenes del Vehículo







Condición del Vehículo

1. Izquierda, B, Lado de columna, Lado interior del pilar B izquierdo, Arañazo.
2. Placa inferior del maletero, Hueco de la rueda de repuesto, Corrosión. 3.
Riel deslizante del asiento del conductor principal, Rieles y estructura del
asiento del conductor, Corrosión. 4. Panel lateral trasero izquierdo, Rozadura.
5. Panel lateral trasero derecho, Deformación.

-
- "●" = Equipamiento de serie
- "_ " = No disponible
- "○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.