


Отчет о Деталях Автомобиля





Jetour X90 PLUS 2024 1.6TD DCT Вилла PRO

Основная Информация

Марка	Jetour
Пробег	8,000 km
Цвет	Черный
Первая регистрация	2024-01-01
Количество передач	0

Изображения Автомобиля





Состояние Автомобиля

1. Внутренняя сторона правой стойки С, Царапина. 2. Капот, Царапина. 3. Передний бампер, Повреждение царапиной, Следы демонтажа. 4. Задний бампер, Повреждение царапиной. 5. Левая передняя дверь, Скол краски, Царапина. 6. Правая передняя дверь, Царапина. 7. Левая задняя дверь, Царапина. 8. Правая задняя дверь, Царапина. 9. Левое переднее крыло, Царапина. 10. Правое переднее крыло, Царапина. 11. Левая задняя боковина, Царапина. 12. Правая задняя боковина, Царапина.

"●" = Стандартное оборудование

"□" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.