# Informe de Detalles del Vehículo

## Hyundai ix35 2019 2.0L Automático, tracción a dos ruedas, valentía inteligente y disfrute China VI

## Información Básica

| | |
|---|---|
| Marca | **Hyundai** |
| Kilometraje | **90,000 km** |
| Color | **Negro** |
| Primera matriculación | **2019-01-01** |
| Número de transferencias | **2** |

## Imágenes del Vehículo














## Condición del Vehículo

1. Viga lateral inferior izquierda: Estribo izquierdo, Daño por arañazo. 2. Borde del pilar B izquierdo: Lado interior del pilar B izquierdo, Deformación no relacionada con accidente. 3. Borde del pilar C izquierdo: Lado interior del pilar C izquierdo, Deformación. 4. Borde del pilar B derecho: Lado interior del pilar B derecho, Deformación no relacionada con accidente. 5. Panel lateral trasero izquierdo: Reparación de pintura, Reparación de carrocería.

---

"●" = Equipamiento de serie

"-" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.