Rapport de Détail du Véhicule

Hyundai ix35 2019 2.0L Automatique, deux roues motrices, courage intelligent et plaisir Chine VI

Informations de Base

Marque	**Hyundai**
Kilométrage	**90,000 km**
Couleur	**Noir**
Première immatriculation	**2019-01-01**
Nombre de transferts	**2**

Images du Véhicule














État du Véhicule

1. Poutre inférieure gauche: Bas de caisse gauche, Dommage par rayure. 2. Bord du montant B gauche: Face intérieure du montant B gauche, Déformation non liée à un accident. 3. Bord du montant C gauche: Face intérieure du montant C gauche, Déformation. 4. Bord du montant B droit: Face intérieure du montant B droit, Déformation non liée à un accident. 5. Aile arrière gauche: Réparation de peinture, Réparation de carrosserie.

"●" = Équipement de série

"-" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.