Отчет о Деталях Автомобиля

Hyundai ix35 2019 2.0L Автоматическая КПП, привод на два колеса, умная смелость и удовольствие Китай VI

Основная Информация

Марка	**Hyundai**
Пробег	**90,000 km**
Цвет	**Чёрный**
Первая регистрация	**2019-01-01**
Количество передач	**2**

Изображения Автомобиля














Состояние Автомобиля

1. Левая нижняя балка: Левый порог кузова, Повреждение царапиной. 2. Кромка левой стойки B: Внутренняя сторона левой стойки B, Деформация не вследствие ДТП. 3. Кромка левой стойки C: Внутренняя сторона левой стойки C, Деформация. 4. Кромка правой стойки B: Внутренняя сторона правой стойки B, Деформация не вследствие ДТП. 5. Левая задняя боковина: Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт.

"●" = Стандартное оборудование

"-" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.