Informe de Detalles del Vehículo

Toyota Corolla 2017 Doble motor modificado 1.8L E-CVT Versión de élite País V

Información Básica

Marca	**Toyota**
Kilometraje	**98,000 km**
Color	**Blanco**
Primera matriculación	**2018-10-01**
Número de transferencias	**0**

Imágenes del Vehículo














Condición del Vehículo

1. Viga lateral del techo izquierdo, Larguero lateral superior izquierdo, Reparación de pintura, Reparación de carrocería. 2. Viga lateral del techo derecho, Larguero lateral superior derecho, Reparación de pintura. 3. Viga lateral inferior izquierda, Estribo izquierdo, Reparación de pintura, Reparación de carrocería del lado exterior. 4. Viga lateral inferior derecha, Estribo derecho, Reparación de pintura, Deformación del lado exterior, Reparación de carrocería del lado exterior. 5. Izquierda, B, Lado de columna, Lado interior del pilar B izquierdo, Deformación no relacionada con accidente. 6. Izquierda, C, Lado de columna, Lado interior del pilar C izquierdo, Deformación. 7. Derecha, B, Lado de columna, Lado interior del pilar B derecho, Deformación no relacionada con accidente. 8. Derecha, C, Lado de columna, Lado interior del pilar C derecho, Deformación. 9. Panel trasero de carrocería, Deformación, Reparación de carrocería. 10. Placa inferior del maletero, Hueco de la rueda de repuesto, Deformación, Marcas de agua. 11. Riel deslizante del asiento del conductor principal, Rieles y estructura del asiento del conductor, Señales de desmontaje. 12. Riel deslizante del asiento del pasajero, Rieles y estructura del asiento del pasajero delantero, Señales de desmontaje. 13. Panel lateral trasero izquierdo, Reparación de pintura, Reparación de carrocería. 14. Panel lateral trasero derecho, Reparación de pintura, Reparación de carrocería. 15. Piso de carrocería, Recubrimiento anticorrosivo de bajos añadido.

"●" = Equipamiento de serie

"-" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.