Rapport de Détail du Véhicule

Toyota Corolla 2017 Double Qingqing modifié 1.8L E-CVT Version d'élite Pays V

Informations de Base

Marque	**Toyota**
Kilométrage	**98,000 km**
Couleur	**Blanc**
Première immatriculation	**2018-10-01**
Nombre de transferts	**0**

Images du Véhicule














État du Véhicule

1. Poutre de toit gauche, Longeron latéral supérieur gauche, Réparation de peinture, Réparation de carrosserie. 2. Poutre de toit de droite, Longeron latéral supérieur droit, Réparation de peinture. 3. Poutre inférieure gauche, Bas de caisse gauche, Réparation de peinture, Réparation de carrosserie du côté extérieur. 4. Poutre inférieure droite, Bas de caisse droit, Réparation de peinture, Déformation du côté extérieur, Réparation de carrosserie du côté extérieur. 5. Gauche, B, Colonne sur le côté, Face intérieure du montant B gauche, Déformation non liée à un accident. 6. Gauche, C, Colonne sur le côté, Face intérieure du montant C gauche, Déformation. 7. Droit, B, Colonne sur le côté, Face intérieure du montant B droit, Déformation non liée à un accident. 8. Droit, C, Colonne sur le côté, Face intérieure du montant C droit, Déformation. 9. Panneau arrière de carrosserie, Déformation, Réparation de carrosserie. 10. Panneau de base de coffre, Logement de roue de secours, Déformation, Traces d’eau. 11. Rail coulissant du siège de la voiture principale, Rails et armature du siège conducteur, Traces de démontage. 12. Rail de siège passager, Rails et armature du siège passager avant, Traces de démontage. 13. Aile arrière gauche, Réparation de peinture, Réparation de carrosserie. 14. Aile arrière droite, Réparation de peinture, Réparation de carrosserie. 15. Plancher de caisse, Traitement anticorrosion de soubassement ajouté.

"●" = Équipement de série

"-" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.