Отчет о Деталях Автомобиля

Toyota Corolla 2017 Переселенный двойной Цин 1.8L E-CVT Элитная версия Страна B.

Основная Информация

Марка	**Toyota**
Пробег	**98,000 km**
Цвет	**Белый**
Первая регистрация	**2018-10-01**
Количество передач	**0**

Изображения Автомобиля














Состояние Автомобиля

1. Левая крыша балка, Левый верхний боковой лонжерон, Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт. 2. Правая балка крыши, Правый верхний боковой лонжерон, Ремонт лакокрасочного покрытия. 3. Левая нижняя балка, Левый порог кузова, Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт внешней стороны. 4. Правая нижняя балка, Правый порог кузова, Ремонт лакокрасочного покрытия, Деформация внешней стороны, Кузовной ремонт внешней стороны. 5. Слева, B, Кромка колонны, Внутренняя сторона левой стойки B, Деформация не вследствие ДТП. 6. Слева, C, Кромка колонны, Внутренняя сторона левой стойки C, Деформация. 7. Право, B, Кромка колонны, Внутренняя сторона правой стойки B, Деформация не вследствие ДТП. 8. Право, C, Кромка колонны, Внутренняя сторона правой стойки C, Деформация. 9. Задняя панель кузова, Деформация, Кузовной ремонт. 10. Подстилка багажника, Ниша запасного колеса, Деформация, Следы воды. 11. Рейка сиденья водителя, Направляющие и каркас водительского сиденья, Следы демонтажа. 12. Подводное сиденье, Направляющие и каркас переднего пассажирского сиденья, Следы демонтажа. 13. Левая задняя боковина, Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт. 14. Правая задняя боковина, Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт. 15. Днище кузова, Дополнительное антикоррозийное покрытие днища.

"●" = Стандартное оборудование

"-" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.