

Informe de Detalles del Vehículo

Changan Lamore 2023 1.5T GDI Tipo de lujo automático

Información Básica

Marca	Changan
Kilometraje	30,000 km
Color	Gris oscuro
Primera matriculación	2024-05-01
Número de transferencias	0

Imágenes del Vehículo







Condición del Vehículo

1. Placa inferior del maletero, Hueco de la rueda de repuesto, Acumulación de agua. 2. Riel deslizante del asiento del conductor principal, Rieles y estructura del asiento del conductor, Señales de desmontaje. 3. Panel lateral trasero izquierdo, Reparación de pintura, Reparación de carrocería.

"●" = Equipamiento de serie

"_" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.