Informe de Detalles del Vehículo

Hyundai ix25 2015 2.0L Tracción automática en las cuatro ruedas tipo noble DLX

Información Básica

Marca	**Hyundai**
Kilometraje	**110,000 km**
Color	**Naranja**
Primera matriculación	**2014-12-01**
Número de transferencias	**0**

Imágenes del Vehículo










Condición del Vehículo

1. Izquierda, B, Lado de columna, Lado interior del pilar B izquierdo, Abolladura, Deformación no relacionada con accidente. 2. Derecha, B, Lado de columna, Lado interior del pilar B derecho, Abolladura, Deformación no relacionada con accidente. 3. Panel trasero de carrocería, Deformación. 4. Panel lateral trasero izquierdo, Reparación de pintura, Reparación de carrocería.

"●" = Equipamiento de serie

"-" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.