Отчет о Деталях Автомобиля

Hyundai ix25 2015 2.0L Автоматический полный привод DLX

Основная Информация

Марка	**Hyundai**
Пробег	**110,000 km**
Цвет	**Оранжевый**
Первая регистрация	**2014-12-01**
Количество передач	**0**

Изображения Автомобиля









Состояние Автомобиля

1. Слева, B, Кромка колонны, Внутренняя сторона левой стойки B, Вмятина, Деформация не вследствие ДТП. 2. Право, B, Кромка колонны, Внутренняя сторона правой стойки B, Вмятина, Деформация не вследствие ДТП. 3. Задняя панель кузова, Деформация. 4. Левая задняя боковина, Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт.

"●" = Стандартное оборудование

"-" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.