

Informe de Detalles del Vehículo

Kia Run 2015 1.6L Tracción automática a dos
ruedas GLS

Información Básica

Marca	Kia
Kilometraje	106,000 km
Color	Blanco
Primera matriculación	2016-03-01
Número de transferencias	0

Imágenes del Vehículo





Condición del Vehículo

1. Viga lateral del techo izquierdo, Larguero lateral superior izquierdo, Reparación de pintura, Reparación de carrocería. 2. Derecha, B, Lado de columna, Lado interior del pilar B derecho, Deformación no relacionada con accidente. 3. Riel deslizante del asiento del conductor principal, Rieles y estructura del asiento del conductor, Corrosión. 4. Panel lateral trasero izquierdo, Reparación de pintura. 5. Panel lateral trasero derecho, Reparación de pintura, Reparación de carrocería.

"●" = Equipamiento de serie

"_" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.