


Отчет о Деталях Автомобиля


Honda CR-V 2024 240TURBO CVT Два привода
5 Кресельная плита

Основная Информация

| | |
|--------------------|------------|
| Марка | Honda |
| Пробег | 39,000 km |
| Цвет | Черный |
| Первая регистрация | 2024-03-01 |
| Количество передач | 0 |

Изображения Автомобиля





Состояние Автомобиля

1. Внутренняя сторона левой стойки С, Царапина. 2. Внутренняя сторона правой стойки С, Царапина. 3. Направляющие и каркас водительского сиденья, Следы демонтажа. 4. Направляющие и каркас переднего пассажирского сиденья, Следы демонтажа. 5. Левая задняя боковина, Деформация. 6. Правая задняя боковина, Деформация.

"●" = Стандартное оборудование

"_" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.