

Rapport de Détail du Véhicule

Hyundai Tucson 2021 Tucson L 1.5T GLX
Version élite à deux roues motrices

Informations de Base

Marque	Hyundai
Kilométrage	91,000 km
Couleur	Gris foncé
Première immatriculation	2021-10-01
Nombre de transferts	0

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Longeron latéral supérieur droit, Déformation. 2. Face intérieure du montant A gauche, Corrosion. 3. Face intérieure du montant B gauche, Rayure, Déformation non liée à un accident. 4. Face intérieure du montant B droit, Bosselage. 5. Rails et armature du siège conducteur, Traces de démontage. 6. Rails et armature du siège passager avant, Traces de démontage. 7. Ciel de toit, Salissure. 8. Ciel de toit, Salissure.

-
- "●" = Équipement de série
 - "_" = Non disponible
 - "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.