

Rapport de Détail du Véhicule

Hyundai ix25 2015 1.6L Type noble
automatique à deux roues motrices DLX

Informations de Base

Marque	Hyundai
Kilométrage	65,000 km
Couleur	Blanc
Première immatriculation	2016-12-01
Nombre de transferts	0

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Longeron latéral supérieur droit, Réparation de peinture. 2. Aile arrière gauche, Réparation de peinture, Réparation de carrosserie. 3. Aile arrière droite, Réparation de peinture, Réparation de carrosserie.

- "●" = Équipement de série
- "_" = Non disponible
- "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.