

Отчет о Деталях Автомобиля

Hyundai ix25 2015 1.6L Автоматическая
двухприводная модель DLX

Основная Информация

Марка	Hyundai
Пробег	65,000 km
Цвет	Белый
Первая регистрация	2016-12-01
Количество передач	0

Изображения Автомобиля





Состояние Автомобиля

1. Правый верхний боковой лонжерон, Ремонт лакокрасочного покрытия. 2. Левая задняя боковина, Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт. 3. Правая задняя боковина, Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт.

"●" = Стандартное оборудование

"_" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.