

Informe de Detalles del Vehículo


Jetour X70 PRO 2023 1.5T DCT Cómodo 7
Asiento

Información Básica

Marca	Jetour
Kilometraje	19,000 km
Color	Negro
Primera matriculación	2023-07-01
Número de transferencias	1

Imágenes del Vehículo







Condición del Vehículo

1. Larguero lateral superior izquierdo, Deformación. 2. Larguero lateral superior derecho, Deformación. 3. Capó, Deformación, Arañazo. 4. Parachoques delantero, Desconchón de pintura, Daño por arañazo. 5. Puerta delantera izquierda, Desconchón de pintura. 6. Puerta delantera derecha, Desconchón de pintura, Reparación de carrocería, Deformación. 7. Puerta trasera izquierda, Deformación. 8. Puerta trasera derecha, Desconchón de pintura, Deformación. 9. Aleta delantera izquierda, Deformación.

- "●" = Equipamiento de serie
- "_" = No disponible
- "○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.