

Informe de Detalles del Vehículo

BYD Song Pro 2024 DM-i Edición Gloria 71km
Tipo piloto

Información Básica

Marca	BYD
Kilometraje	21,000 km
Color	Blanco
Primera matriculación	2024-05-01
Número de transferencias	0

Imágenes del Vehículo





Condición del Vehículo

1. Estribo izquierdo, Daño por arañazo. 2. Rieles y estructura del asiento del conductor, Señales de desmontaje. 3. Capó, Arañazo. 4. Parachoques delantero, Reparación de pintura, Daño por arañazo. 5. Parachoques trasero, Daño por arañazo. 6. Puerta delantera izquierda, Daño por arañazo, Deformación. 7. Puerta delantera derecha, Deformación, Arañazo. 8. Puerta trasera izquierda, Deformación, Arañazo. 9. Puerta trasera derecha, Deformación, Daño por arañazo. 10. Tapa del maletero, Deformación. 11. Aleta delantera izquierda, Deformación, Reparación de pintura, Arañazo. 12. Parabrisas, Arañazo, Picadura por impacto. 13. Asiento del conductor, Daño. 14. Piso de carrocería, Recubrimiento anticorrosivo de bajos añadido.

-
- "●" = Equipamiento de serie
- "_" = No disponible
- "○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.