

Rapport de Détail du Véhicule

BYD Song Pro 2024 DM-i Édition Gloire 71km
Type de navigation

Informations de Base

Marque	BYD
Kilométrage	21,000 km
Couleur	Blanc
Première immatriculation	2024-05-01
Nombre de transferts	0

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Bas de caisse gauche, Dommage par rayure. 2. Rails et armature du siège conducteur, Traces de démontage. 3. Capot, Rayure. 4. Pare-chocs avant, Réparation de peinture, Dommage par rayure. 5. Pare-chocs arrière, Dommage par rayure. 6. Porte avant gauche, Dommage par rayure, Déformation. 7. Porte avant droite, Déformation, Rayure. 8. Porte arrière gauche, Déformation, Rayure. 9. Porte arrière droite, Déformation, Dommage par rayure. 10. Couvercle de coffre, Déformation. 11. Aile avant gauche, Déformation, Réparation de peinture, Rayure. 12. Pare-brise, Rayure, Impact. 13. Siège conducteur, Dommage. 14. Plancher de caisse, Traitement anticorrosion de soubassement ajouté.

-
- "●" = Équipement de série
 - "_" = Non disponible
 - "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.