




Отчет о Деталях Автомобиля

BYD Song Pro 2024 DM-i Версия славы 71km
Пилотный тип

Основная Информация

Марка	BYD
Пробег	21,000 km
Цвет	Белый
Первая регистрация	2024-05-01
Количество передач	0

Изображения Автомобиля





Состояние Автомобиля

1. Левый порог кузова, Повреждение царапиной. 2. Направляющие и каркас водительского сиденья, Следы демонтажа. 3. Капот, Царапина. 4. Передний бампер, Ремонт лакокрасочного покрытия, Повреждение царапиной. 5. Задний бампер, Повреждение царапиной. 6. Левая передняя дверь, Повреждение царапиной, Деформация. 7. Правая передняя дверь, Деформация, Царапина. 8. Левая задняя дверь, Деформация, Царапина. 9. Правая задняя дверь, Деформация, Повреждение царапиной. 10. Крышка багажника, Деформация. 11. Левое переднее крыло, Деформация, Ремонт лакокрасочного покрытия, Царапина. 12. Лобовое стекло, Царапина, Скол от удара. 13. Водительское сиденье, Повреждение. 14. Днище кузова, Дополнительное антикоррозийное покрытие днища.

"●" = Стандартное оборудование

"_" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.