Informe de Detalles del Vehículo

Honda Avancier 2020 240 TURBO CVT Versión de disfrute inteligente

Información Básica

Marca	**Honda**
Kilometraje	**58,000 km**
Color	**Negro**
Primera matriculación	**2021-01-01**
Número de transferencias	**0**

Imágenes del Vehículo














Condición del Vehículo

1. Techo interior, Suciedad. 2. Capó, Capó, Deformación. 3. Parachoques delantero, Reparación de pintura, Rozadura, Daño por arañazo, Daño, Señales de desmontaje. 4. Parachoques trasero, Deformación, Rozadura, Daño por arañazo. 5. Puerta delantera izquierda, Desconchón de pintura, Rozadura, Deformación, Reparación de pintura. 6. Puerta delantera derecha, Desconchón de pintura, Reparación de pintura, Rozadura, Arañazo, Daño por arañazo. 7. Puerta trasera izquierda, Desconchón de pintura, Rozadura, Arañazo. 8. Puerta trasera derecha, Desconchón de pintura, Reparación de pintura, Deformación, Rozadura, Arañazo. 9. Tapa del maletero, Tapa del maletero, Arañazo. 10. Aleta delantera izquierda, Rozadura, Arañazo. 11. Aleta delantera derecha, Desconchón de pintura, Deformación, Rozadura, Arañazo. 12. Panel lateral trasero izquierdo, Arañazo, Rozadura. 13. Panel lateral trasero derecho, Rozadura, Deformación. 14. Parabrisas, Arañazo. 15. Puerta delantera izquierda de vidrio, Arañazo. 16. Vidrio de la puerta delantera derecha, Arañazo. 17. Vidrio de la puerta trasera izquierda, Arañazo. 18. Vidrio de la puerta trasera derecha, Arañazo. 19. Piloto trasero izquierdo, Arañazo. 20. Piloto trasero derecho, Arañazo. 21. Techo interior, Suciedad.

"●" = Equipamiento de serie

"-" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.