Rapport de Détail du Véhicule

Honda Avancier 2020 240 TURBO CVT Version intelligente

Informations de Base

Marque	**Honda**
Kilométrage	**58,000 km**
Couleur	**Noir**
Première immatriculation	**2021-01-01**
Nombre de transferts	**0**

Images du Véhicule














État du Véhicule

1. Ciel de toit, Salissure. 2. Capot, Capot, Déformation. 3. Pare-chocs avant, Réparation de peinture, Éraflure, Dommage par rayure, Dommage, Traces de démontage. 4. Pare-chocs arrière, Déformation, Éraflure, Dommage par rayure. 5. Porte avant gauche, Éclat de peinture, Éraflure, Déformation, Réparation de peinture. 6. Porte avant droite, Éclat de peinture, Réparation de peinture, Éraflure, Rayure, Dommage par rayure. 7. Porte arrière gauche, Éclat de peinture, Éraflure, Rayure. 8. Porte arrière droite, Éclat de peinture, Réparation de peinture, Déformation, Éraflure, Rayure. 9. Couvercle de coffre, Couvercle de coffre, Rayure. 10. Aile avant gauche, Éraflure, Rayure. 11. Aile avant droite, Éclat de peinture, Déformation, Éraflure, Rayure. 12. Aile arrière gauche, Rayure, Éraflure. 13. Aile arrière droite, Éraflure, Déformation. 14. Pare-brise, Rayure. 15. Verre de porte d'entrée gauche, Rayure. 16. Verre de porte avant droite, Rayure. 17. Verre de porte arrière gauche, Rayure. 18. Verre de porte arrière droite, Rayure. 19. Feu arrière gauche, Rayure. 20. Feu arrière droit, Rayure. 21. Ciel de toit, Salissure.

"●" = Équipement de série

"-" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.