Informe de Detalles del Vehículo

Changan CS85 COUPE 2019 1.5T Versión en movimiento


Información Básica


Marca	**Changan**
Kilometraje	**59,000 km**
Color	**Blanco**
Primera matriculación	**2020-01-01**
Número de transferencias	**0**

Imágenes del Vehículo































Condición del Vehículo

1. Viga lateral inferior derecha, Estribo derecho, Deformación del lado exterior. 2. Techo interior, Suciedad. 3. Panel lateral trasero izquierdo, Desconchón de pintura, Arañazo. 4. Panel lateral trasero derecho, Desconchón de pintura, Deformación. 5. Techo interior, Suciedad.

"●" = Equipamiento de serie

"-" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.