

Informe de Detalles del Vehículo


Hyundai ix35 2021 240T GDi DCT Versión líder
con tracción en dos ruedas GLS

Información Básica

Marca	Hyundai
Kilometraje	46,000 km
Color	Gris oscuro
Primera matriculación	2021-07-01
Número de transferencias	0

Imágenes del Vehículo







Condición del Vehículo

1. Lado interior del pilar B izquierdo, Deformación, Deformación no relacionada con accidente. 2. Lado interior del pilar C izquierdo, Arañazo. 3. Lado interior del pilar B derecho, Deformación, Deformación no relacionada con accidente. 4. Rieles y estructura del asiento del conductor, Señales de desmontaje. 5. Rieles y estructura del asiento del pasajero delantero, Señales de desmontaje. 6. Panel lateral trasero izquierdo, Arañazo, Deformación. 7. Panel lateral trasero derecho, Reparación de pintura, Reparación de carrocería.

"●" = Equipamiento de serie

"_" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.