


Informe de Detalles del Vehículo


Toyota Corolla 2018 Doble motor 1.8L E-CVT
Edición Zhishang País V

Información Básica

Marca	Toyota
Kilometraje	79,000 km
Color	Blanco
Primera matriculación	2018-09-01
Número de transferencias	1

Imágenes del Vehículo







Condición del Vehículo

1. Soporte del radiador, Señales de desmontaje. 2. Viga lateral inferior izquierda, Estribo izquierdo, Reparación de pintura. 3. Izquierda, B, Lado de columna, Lado interior del pilar B izquierdo, Arañazo. 4. Panel trasero de carrocería, Deformación. 5. Riel deslizante del asiento del conductor principal, Rieles y estructura del asiento del conductor, Señales de desmontaje. 6. Panel lateral trasero izquierdo, Reparación de pintura, Reparación de carrocería. 7. Panel lateral trasero derecho, Reparación de pintura, Reparación de carrocería.

- "●" = Equipamiento de serie
- "_ " = No disponible
- "○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.