


# Informe de Detalles del Vehículo


Toyota Corolla 2018 Doble motor 1.8L E-CVT  
Edición Zhishang País V

## Información Básica

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Marca                    | Toyota     |
| Kilometraje              | 79,000 km  |
| Color                    | Blanco     |
| Primera matriculación    | 2018-09-01 |
| Número de transferencias | 1          |

## Imágenes del Vehículo







## Condición del Vehículo

1. Soporte del radiador, Señales de desmontaje. 2. Viga lateral inferior izquierda, Estribo izquierdo, Reparación de pintura. 3. Izquierda, B, Lado de columna, Lado interior del pilar B izquierdo, Arañazo. 4. Panel trasero de carrocería, Deformación. 5. Riel deslizante del asiento del conductor principal, Rieles y estructura del asiento del conductor, Señales de desmontaje. 6. Panel lateral trasero izquierdo, Reparación de pintura, Reparación de carrocería. 7. Panel lateral trasero derecho, Reparación de pintura, Reparación de carrocería.

- "●" = Equipamiento de serie
- "\_ " = No disponible
- "○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.