


Rapport de Détail du Véhicule


Toyota Corolla 2018 Double moteur 1.8L E-CVT
Version Zhishang Pays V

Informations de Base

Marque	Toyota
Kilométrage	79,000 km
Couleur	Blanc
Première immatriculation	2018-09-01
Nombre de transferts	1

Images du Véhicule







État du Véhicule

1. Support de radiateur, Traces de démontage. 2. Poutre inférieure gauche, Bas de caisse gauche, Réparation de peinture. 3. Gauche, B, Colonne sur le côté, Face intérieure du montant B gauche, Rayure. 4. Panneau arrière de carrosserie, Déformation. 5. Rail coulissant du siège de la voiture principale, Rails et armature du siège conducteur, Traces de démontage. 6. Aile arrière gauche, Réparation de peinture, Réparation de carrosserie. 7. Aile arrière droite, Réparation de peinture, Réparation de carrosserie.

-
- "●" = Équipement de série
 - "_" = Non disponible
 - "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.