


Отчет о Деталях Автомобиля


Toyota Corolla 2018 Двойной двигатель 1.8L E-CVT Zhishang версия Страна В.

Основная Информация

Марка	Toyota
Пробег	79,000 km
Цвет	Белый
Первая регистрация	2018-09-01
Количество передач	1

Изображения Автомобиля





Состояние Автомобиля

1. Панель крепления радиатора, Следы демонтажа. 2. Левая нижняя балка, Левый порог кузова, Ремонт лакокрасочного покрытия. 3. Слева, В, Кромка колонны, Внутренняя сторона левой стойки В, Царапина. 4. Задняя панель кузова, Деформация. 5. Рейка сиденья водителя, Направляющие и каркас водительского сиденья, Следы демонтажа. 6. Левая задняя боковина, Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт. 7. Правая задняя боковина, Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт.

"●" = Стандартное оборудование

"□" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.