

Informe de Detalles del Vehículo

Jetour X70S 2019 1.5T Versión de viaje
automático 5 Asiento País V

Información Básica

Marca	Jetour
Kilometraje	100,000 km
Color	Blanco
Primera matriculación	2019-07-01
Número de transferencias	0

Imágenes del Vehículo





Condición del Vehículo

1. Viga lateral inferior izquierda, Estribo izquierdo, Deformación del lado exterior. 2. Viga lateral inferior derecha, Estribo derecho, Deformación del lado exterior. 3. Izquierda, B, Lado de columna, Lado interior del pilar B izquierdo, Arañazo. 4. Derecha, C, Lado de columna, Lado interior del pilar C derecho, Arañazo. 5. Placa inferior del maletero, Hueco de la rueda de repuesto, Restos de polvo y arena. 6. Cinturón de seguridad delantero izquierdo, Señales de desmontaje, Reemplazado. 7. Techo interior, Suciedad. 8. Panel lateral trasero izquierdo, Reparación de pintura, Deformación. 9. Asiento principal, Asiento del conductor, Desgaste. 10. Techo interior, Suciedad. 11. Cinturón de seguridad delantero izquierdo, Señales de desmontaje, Reemplazado.

-
- "●" = Equipamiento de serie
- "_" = No disponible
- "○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.